






# Keo Inis



Non-binding document. Products and references in this document are subject to change without prior notice. Please consult SOMFY before using such references. © SOMFY 06/2001 Ref. 182798C

FRANCAIS			
BORNES	ALIMENTATION	MOTEUR (EUR)	MOTEUR (US)
L	PHASE (L)		
N	NEUTRE (N)	BLEU	BLANC
W	TERRE (W)	JAUNE/VERT	VERT
1		NOIR OU MARRON	NOIR OU ROUGE
2		NOIR OU MARRON	NOIR OU ROUGE

- coupez l'alimentation secteur avant l'intervention.  
 - après l'installation, aucune traction ne doit s'exercer sur les borniers.  
 - branchez les fils de terre avant la phase et le neutre.

Assistance technique FRANCE : **N° Indigo 0 803 31 60 79**

DEUTSCH			
KLEMME	NETZ	ANTRIEB (EUR)	ANTRIEB (US)
L	PHASE (L)		
N	NULLPUNKT(N)	BLAU	WEISS
W	ERDUNG (W)	GELB GRÜN	GRÜN
1		BRAUN O. SCHWARZ	ROTO. SCHWARZ
2		BRAUN O. SCHWARZ	ROTO. BRAUN

- Vor Durchführung der Arbeiten Netzanschluss freischalten, und gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern.  
 - Nach der Installation darf kein Zug auf die Klemmen entstehen.  
 - Zuerst Schutzleiter erst dann Phase und Mittelleiter anschliessen.

ENGLISH			
TERMINALS	POWER SUPPLY	MOTOR (EUR)	MOTOR (US)
L	PHASE (L)		
N	NEUTRAL(N)	BLUE	WHITE
W	EARTH (W)	YELLOW/GREEN	GREEN
1		BLACK OR BROWN	BLACK OR RED
2		BLACK OR BROWN	BLACK OR RED

- Disconnect the main supply before carrying out any work.  
 - Ensure that no forces act on terminals after installation.  
 - Connect the earth wires before phase and neutral.  
**Do not fix externally.**  
 Do not fix to combustible or conductive surfaces.

ITALIANO			
MORSETTI	ALIMENTAZIONE	MOTORE (EUR)	MOTORE (US)
L	FASE (L)		
N	NEUTRO (N)	BLU	BIANCO
W	TERRA (W)	GIALLO/VERDE	VERDE
1		NERO O MARRONE	NERO O ROSSO
2		NERO O MARRONE	NERO O ROSSO

- Scollegare l'alimentazione di rete prima dell'intervento.  
- Dopo l'installazione non si dovrà esercitare alcuna trazione sulle morsettiere.  
- Collegare i fili di terra prima della fase e del neutro.

ESPAÑOL			
CONEXIONES	ALIMENTACION	MOTOR (EUR)	MOTOR (US)
L	FASE (L)		
N	NEUTRO (N)	AZUL	BLANCO
W	TIERRA (W)	AMARILLO/VERDE	VERDE
1		NEGRO O MARRÓN	NEGRO O ROJO
2		NEGRO O MARRÓN	NEGRO O ROJO

- Corte la alimentación de la RED antes de la intervención.  
- Después de la instalación, no se debe efectuar ninguna tracción sobre los bornes de conexión.  
- Conecte los cables de tierra antes de la fase y el neutro.

PORTUGUES			
TERMINAIS	ALIMENTAÇÃO	MOTOR (EUR)	MOTOR (US)
L	FASE (L)		
N	NEUTRO (N)	AZUL	BRANCO
W	TERRA (W)	AMARELO/VERDE	VERDE
1		PRETO OU CASTANHO	PRETO OU VERMELHO
2		PRETO OU CASTANHO	PRETO OU VERMELHO

- Desligue a alimentação antes de qualquer intervenção.  
- Depois da instalação, os terminais não devem ser submetidos a nenhuma tração.  
- Ligue os cabos de terra antes da fase e do neutro.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ			
ΕΠΩΣΕΙΣ	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	ΜΟΤΟΡ (ΕΥΡ)	ΜΟΤΟΡ (Η. Π. Α.)
L	ΦΑΣΗ		
N	ΟΥΔΕΤΕΡΟ	ΜΠΛΕ	ΛΕΥΚΟ
W	ΓΗ	ΚΙΤΡΙΝΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ	ΠΡΑΣΙΝΟ
1		ΜΑΥΡΟ Ή ΚΑΒΕ	ΜΑΥΡΟ Ή ΚΟΚΚΙΝ
2		ΜΑΥΡΟ Ή ΚΑΒΕ	ΜΑΥΡΟ Ή ΚΟΚΚΙΝ

- ΚΩΤΕ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΜΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ.  
- ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΧΩΡΕΣ.  
- ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ.

NEDERLANDS			
Klem	VOEDING	MOTOR (EUR)	MOTOR (US)
L	FASE (L)		
N	NULL (N)	BLAUW	WIT
W	AARDE (W)	GEEL/GROEN	GROEN
1		ZWART OF BRUIN	ZWART OF ROOD
2		ZWART OF BRUIN	ZWART OF ROOD

- Schakel altijd eerst de netspanning uit.  
- Sluit daarna pas de draden aan volgens aansluitschema.  
- Sluit de aarding aan vóór de fase en de neutrale.

SVENSKA			
KLAMMA	FORSORJNING	MOTOR (EUR)	MOTOR (US)
L	FAS (L)		
N	NOLLA (N)	BLÅ	VIT
W	JORD (W)	GUL/GRÖN	GRÖN
1		SVART EL BRUN	SVART EL RÖD
2		SVART EL BRUN	SVART EL RÖD

- Bryt spänning innan arbete påbörjas!

SUOMI			
LITITIN	VERKKO	MOOTTORI (EUR)	MOOTTORI (US)
L	VAIHE (L)		
N	NOLLA(N)	SININEN	VALKOINEN
W	MAA (W)	KELTA / VIHREÄ	VIHREÄ
1		MUSTA TAI RUSKEA	MUSTA TAI PUNAINEN
2		MUSTA TAI RUSKEA	MUSTA TAI PUNAINEN

- Katkaise jännite ennen työn aloittamista!

NORSK			
KLEMME	NETT	MOTOR (EUR)	MOTOR (US)
L	FASE (L)		
N	FASE (N)	BLÅ	HVIT
W	JORD (W)	GUL/GRÖNN	GRÖNN
1		SVARTEL BRUN	SVARTEL RØD
2		SVARTEL BRUN	SVARTEL RØD

- Bryt alltid spenning ved arbeide!

DANSK			
FØRBEREDELSE	NET	MOTOR (EUR)	MOTOR (US)
L	FASE (L)		
N	NULL (N)	BLÅ	HVID
W	JORD (W)	GUL/GRØN	GRØN
1		SORT ELLER BRUN	SORT ELLER RØD
2		SORT ELLER BRUN	SORT ELLER RØD

- Afbryd altid spændingen inden monteringen påbegyndes!

ČESKY			
SVORKY	NAPAJENÍ	MOTOR (EUR)	MOTOR (US)
L	FAZE (L)		
N	NULLOVÝ VODÍC (N)	MODRÁ	BIŁÁ
W	UZEMNĚNÍ (W)	ŽLUTÁ/ZELĚNÁ	ZELĚNÁ
1		ČERNÁ NEBO HNĚDÁ	ČERNÁ/NEBO ČERVENÁ
2		ČERNÁ NEBO HNĚDÁ	ČERNÁ/NEBO ČERVENÁ

- Před jakýmkoliv zásahem odpojte od síťe 230 V.  
- Po ukončení instalace nesmí na svorkovnici působit žádné namáhání tahem.  
- Zapojte nejprve vodič uzemnění a teprve potom fázi a nulový vodič.

MAGYAR			
CSATL.	TÁPELLÁTÁS	MOTOR (EUR)	MOTOR (US)
L	FAZIS (L)		
N	NULLA (N)	KEK	FEHER
W	FOLD (W)	SÁRGA/ZÖLD	ZÖLD
1		FEKETE V. BARNÁ	FEKETE V. PIROS
2		FEKETE V. BARNÁ	FEKETE V. PIROS

- Szakítsa meg a hálózati csatlakozást munkavégzés előtt.  
- Szerelés után semmi fele hűzőerőnek nem lehet kitenni a kapacitáselektrolykat.  
- A földelés vezetékét a fázis és a nulla elé kösse be.

POLSKI			
STYKI	ZASILANIE	SILNIK (EUR)	SILNIK (USA)
L	FAZA (L)		
N	ZERO (N)	NIEBIEŚKI	BIAŁY
W	UZIEMIENIE (W)	ŻÓŁTO/ZIELONY	ZIELONY
1		CZARNY lub BRAZOWY	CZARNY lub CZERWONY
2		CZARNY lub BRAZOWY	CZARNY lub CZERWONY

- Przed przystąpieniem do czynności odciąć zasilanie.  
- Po zainstalowaniu, kabel nie może być na stykach naciągnięty.  
- Uziemienie podłączyć przed podłączeniem fazy i zera.

РУССКИЙ			
ЗАЩИМЫ	СЕТЬ	ПРИВОД (Европа)	ПРИВОД (США)
L	ФАЗА (L)		
N	НЕЙТРАЛ (N)	СИНИЙ	БЕЛЫЙ
W	ЗЕМЛЯ (W)	ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ	ЗЕЛЕНЫЙ
1		ЧЕРН. ИЛИ КОРИЧН.	ЧЕРН. ИЛИ КОРИЧН.
2		ЧЕРН. ИЛИ КОРИЧН.	ЧЕРН. ИЛИ КОРИЧН.

- Работы выполнять только при отключенной сети.  
- После монтажа провода не должны действовать на Защимы внаряд.  
- Вначале подсоединять провод Заземления, Затем

TÜRKÇE			
UÇLAR	ELEKTRİK	MOTOR (AVR.)	MOTO R (A.B.D.)
L	FAZ (L)		
N	NOTR (N)	MAVİ	BEYAZ
W	TOPRAK (W)	SARI / YESİL	YESİL
1		SIYAH VEYA KAHVERENGİ	SIYAH V. KIRMIZI
2		SIYAH VEYA KAHVERENGİ	SIYAH V. KIRMIZI

- Mudahelen önce akımı kesin.  
- Bağlantılar yapıldıktan sonra uçların hiçbir şekilde çekilmemesi gerekir.  
- Toprak hatlarını, faz ve nötrden önce bağlayın.

عربی			
المرات المتصلة	التغذية الكهربائية	محرك (EUR)	محرك (US)
L	خط طور (L)		
N	خط طور (N)	أزرق	أبيض
W	خط أرضي (W)	أصفر/أخضر	أخضر
1		أسود أو أحمر	أسود أو أحمر
2		أسود أو أحمر	أسود أو أحمر

- أفضل الكهرباء (خط طور) قبل التوصيل.  
- عدم سحب الأحمال (عند نغمة التوصيل) بعد التوصيل.  
- يجب توصيل الخط الأرضي قبل خط طور والبارد.

日本語			
接続条件	電源	モーター(ヨーロッパ)	モーター(米国)
L	ライン(L)		
N	ニュートラル(N)	青	白
W	アース(W)	黄/緑	緑
1		黒または茶	黒または赤
2		黒または茶	黒または赤

- 作業前に、必ず主電源を切っておくこと。  
- 設置後、ターミナルに強い力が加わらないようにすること。  
- ニュートラルとラインを接続する前に、アース線を接続すること。

中文			
接线端	电源	电机(欧洲)	电机(美国)
L	火线(L)		
N	中线(N)	蓝色	白色
W	地线(W)	黄色/绿色	绿色
1		黑色或褐色	黑色或红色
2		黑色或褐色	黑色或红色

- 操作前，先切断该区域的电源。  
- 安装后，不可再拉扯接线柱。  
- 地线须在相线和中线之前插上。

हिन्दी			
कनेक्टिंग	प्राधान्य	मोटर (यूरोप)	मोटर (यू.एस.)
L	लाइन (L)		
N	न्यूट्रल (N)	नीला	सफेद
W	अर्थ (W)	पीला/हरा	हरा
1		काला या चांद	काला या लाल
2		काला या चांद	काला या लाल

- कोई भी काम करने से पहले निश्चयी की मुख्य सप्लाय (आपूर्ति) को बन्द कर दें।  
- प्रदान रहे कि टर्मिनल स्वस्थ होने के बाद उस पर कोई दबाव न पड़े।  
- परम तार एक ठीक तार को जोड़ने से पहले स्थिति अर्थ की तार जोड़ दें।

